

MKN Maschinenfabrik
Kurt Neubauer GmbH & Co KG
Halberstädter Strasse 2a
38300 Wolfenbüttel

Datum: 22.06.2026

Reparatur-/Prüfbericht

Gerät	E-Kippbratpfanne 2/1
Typ	10019139
SN	25010350 Mat: 10043418
Retour	
Kunde	GBG


Arbeitszeit	Std.				
Gruppe					
	A	x	B		C

Aufgabe / Fehlerbeschreibung
Gerät kam aus dem Labor, wurde für eine Zertifizierung benötigt. Unbekocht Aufarbeiten für das GBG Abdeckkappe am Handrad fehlt, Gerät hat leichte Kratzer am Gehäuse

Durchgeführte Tätigkeiten
Gerät richtig zusammengebaut. Funktionstest, gereinigt, Sicherheitsprüfung am Elabo

Benötigte Teile			
Bezeichnung	Materialnummer	Anzahl	Preis







ProfiKochtechnik
...und alles ist gut.



Thorsten Krafft



Reparaturabteilung
(Service)

MKN
Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstaedter Strasse 2a
38300 Wolfenbuettel - Germany
Telefon : +49 (0) 5331 89-464
www.mkn.eu Email: tka@mkn.de